

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen der Straße:



Straßennamen: Eberbacherstraße
Stand: Frühjahr 2012

	von Holzstraße		von Schlangenbaderstraße	
Diese Straße wird bewertet:				
Breite:	ausreichend	↕	ausreichend	↕
Belag:	Asphalt	↕	Asphalt	↕
Verkehrsdichte:	gering	↕	gering	↕
Steigung / Gefälle:	geringes Gefälle	↕	geringe Steigung	↕
Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):	30	↕	30	↕
Radweg:	kein Radweg	↕	kein Radweg	↕
Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):	nicht empfehlenswert	↕	nicht empfehlenswert	↕
Verhalten, wenn Querstraße kommt:	Verkehrszeichen beachten	↕	Verkehrszeichen beachten	↕

Verkehrshinweise: Durchfahrt von Schlangenbaderstraße nach Holzstraße nur mit dem Fahrrad möglich, kein KFZ

Bilder:

Bemerkungen: