

# Straßenuntersuchung

Mögliche  
Gesamtbewertungen der  
Straße:



Straßennamen: Herminenstraße  
Stand: 11 2014

	von Panoramaweg	von Hedwigstraße
Diese Straße wird bewertet:		
Breite:	ausreichend ▼	ausreichend ▼
Belag:	Asphalt ▼	Asphalt ▼
Verkehrsdichte:	gering ▼	gering ▼
Steigung / Gefälle:	geringe Steigung ▼	geringes Gefälle ▼
Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):	30 ▼	30 ▼
Radweg:	kein Radweg ▼	kein Radweg ▼
Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):	▼	▼
Verhalten, wenn Querstraße kommt:	rechts vor links beachten ▼	▼

Verkehrshinweise:

Bilder:

Bemerkungen:

Von Hedwigstraße: Vorsicht - T-Kreuzung zum Panoramaweg schlecht einsehbar!