

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen
der Straße:



Straßennamen:

Maybachstraße

Stand:

2014

	von Dieselstraße		von Karl-von-Linde-Straße	
Diese Straße wird bewertet:				
Breite:	ausreichend	↕	ausreichend	↕
Belag:	Asphalt	↕	Asphalt	↕
Verkehrsdichte:	gering	↕	gering	↕
Steigung / Gefälle:	geringe Steigung	↕	geringes Gefälle	↕
Zulässige Höchstgeschwindigkeit PKW):	30	↕	30	↕
Radweg:	kein Radweg	↕	kein Radweg	↕
Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):	nicht empfehlenswert	↕	nicht empfehlenswert	↕
Verhalten, wenn Querstraße kommt:	rechts vor links beachten	↕	rechts vor links beachten	↕

Verkehrshinweise:

Bilder:

Bemerkungen:

--