

# Straßenuntersuchung


Mögliche  
Gesamtbewertungen der  
Straße:



Straßennamen: Aukammallee  
Stand: 11 2014

Diese Straße wird bewertet:

von Parkstraße von Von-Bergmann-Straße



Breite:

ausreichend ▼ ausreichend ▼

Belag:

Asphalt ▼ Asphalt ▼

Verkehrsdichte:

mittel ▼ mittel ▼

Steigung / Gefälle:

mittlere Steigung ▼ geringes Gefälle ▼

Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
(für PKW):

30 ▼ 30 ▼

Radweg:

kein Radweg ▼ kein Radweg ▼

Bürgersteigbenutzung  
(unter 11 Jahren):

empfehlenswert ▼ ▼

Verhalten, wenn Querstraße  
kommt:

rechts vor links beachten ▼ Verkehrszeichen beachten ▼

Verkehrshinweise:

Bilder:

Bemerkungen: