

Straßenuntersuchung

Mögliche
Gesamtbewertungen der
Straße:



Straßennamen:

Colmarer Straße

Stand:

Herbst 2016

von Metzger Straße

von Äppelallee

Diese Straße wird bewertet:



Breite:

ausreichend



ausreichend



Belag:

Asphalt



Asphalt



Verkehrsdichte:

gering



gering



Steigung / Gefälle:

ohne



ohne



Zulässige Höchstgeschwindigkeit
(für PKW):

Schrittgeschwindigkeit



Schrittgeschwindigkeit



Radweg:

kein Radweg



kein Radweg



Bürgersteigbenutzung

(unter 11 Jahren):

Hauseingänge beachten



Hauseingänge beachten



Verhalten, wenn Querstraße
kommt:

rechts vor links beachten



rechts vor links beachten



Verkehrshinweise:

Bilder:

Bemerkungen:

Parkende Autos auf der Straße