

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen
der Straße:



Straßennamen:

Drususstraße

Stand:

2013

	von Rudolf-Vogt-Straße	von Sackgasse Richtung Biebrich
Diese Straße wird bewertet:		
Breite:	ausreichend	ausreichend
Belag:	Asphalt	Asphalt
Verkehrsdichte:	gering	gering
Steigung / Gefälle:	ohne	ohne
Zulässige Höchstgeschwindigkeit PKW):	30	30
Radweg:	kein Radweg	kein Radweg
Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):	nicht empfehlenswert	nicht empfehlenswert
Verhalten, wenn Querstraße kommt:	rechts vor links beachten	rechts vor links beachten

Verkehrshinweise:

Durchfahrt nach Biebrich mit dem Rad möglich

Bilder:

Bemerkungen: