

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen der Straße:



Straßennamen:

Elsässer Platz

Stand:

Frühjahr 2011

	von Klarenthalerstraße	von Gneisenaustraße
Diese Straße wird bewertet:		
Breite:	ausreichend	ausreichend
Belag:	Asphalt	Asphalt
Verkehrsdichte:	mittel	mittel
Steigung / Gefälle:	geringes Gefälle	geringe Steigung
Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):	30	30
Radweg:	kein Radweg	kein Radweg
Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):	empfehlenswert	empfehlenswert
Verhalten, wenn Querstraße kommt:	rechts vor links beachten	Verkehrszeichen beachten

Verkehrshinweise:

Bei Bürgersteigbenutzung auf Hofausfahrten und Hauseingänge achten

Bilder:

Bemerkungen:

--