

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen der Straße:



Straßennamen: Georg-Krücke-Straße

Stand: Herbst 2010

von Friedrich-Naumann-Straße

von Phillip-Holl-Straße

Diese Straße wird bewertet:



| | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Breite: | ausreichend | ↕ | ausreichend | ↕ |
| Belag: | Asphalt | ↕ | Asphalt | ↕ |
| Verkehrsdichte: | gering | ↕ | gering | ↕ |
| Steigung / Gefälle: | mittlere Steigung | ↕ | mittleres Gefälle | ↕ |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit PKW): | (für 30 | ↕ | 30 | ↕ |
| Radweg: | kein Radweg | ↕ | kein Radweg | ↕ |
| Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren): | empfehlenswert | ↕ | empfehlenswert | ↕ |
| Verhalten, wenn Querstraße kommt: | Verkehrszeichen beachten | ↕ | Verkehrszeichen beachten | ↕ |

Verkehrshinweise: Bei Bürgersteigbenutzung auf Hofausfahrten und Hauseingänge achten

Bilder:

Bemerkungen: