

# Straßenuntersuchung

Mögliche  
Gesamtbewertungen der  
Straße:



Straßennamen:

Gertrud-Bäumer-Straße

Stand: Frühjahr 2012

Diese Straße wird bewertet:

von Langenbeckstraße

von Bertha-von-Suttner-Straße



Breite:

ausreichend



ausreichend



Belag:

Asphalt



Asphalt



Verkehrsdichte:

gering



gering



Steigung / Gefälle:

geringe Steigung



geringes Gefälle



Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
(für PKW):

30



30



Radweg:

kein Radweg



kein Radweg



Bürgersteigbenutzung  
(unter 11 Jahren):

empfehlenswert



nicht empfehlenswert



Verhalten, wenn Querstraße  
kommt:

-



rechts vor links beachten



Verkehrshinweise:

ab Langenbeckstraße Einfahrt für  
KFZ verboten, Radverkehr frei

Bilder:

Bemerkungen: