



Straßenuntersuchung

Mögliche
Gesamtbewertungen der
Straße:



Straßennamen: Gustav-Mahler Straße
Stand: 2015

	von Sonnenberger	von
Diese Straße wird bewertet:		
Breite:	ungenügend ▼	ungenügend ▼
Belag:	Asphalt ▼	Asphalt ▼
Verkehrsdichte:	gering ▼	gering ▼
Steigung / Gefälle:	starke Steigung ▼	starkes Gefälle ▼
Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):	30 ▼	30 ▼
Radweg:	kein Radweg ▼	kein Radweg ▼
Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):	nicht empfehlenswert ▼	nicht empfehlenswert ▼
Verhalten, wenn Querstraße kommt:	Verkehrszeichen beachten ▼	Verkehrszeichen beachten ▼

Verkehrshinweise:

Bilder:

Bemerkungen: