

Straßenuntersuchung

Mögliche
Gesamtbewertungen der
Straße:



Straßennamen:

Illstraße

Stand:

von: Schwarzwaldstraße

von: Freudenbergstraße

Diese Straße wird bewertet:

Breite:

ausreichend



ausreichend



Belag:

Asphalt



Asphalt



Verkehrsdichte:

gering



gering



Steigung / Gefälle:

starke Steigung



starkes Gefälle



Zulässige Höchstgeschwindigkeit
(für PKW):

30



30



Radweg:

kein Radweg



kein Radweg



Bürgersteigbenutzung

(unter 11 Jahren):

nicht empfehlenswert



nicht empfehlenswert



Verhalten, wenn Querstraße
kommt:

rechts vor links beachten



rechts vor links beachten



Verkehrshinweise:

Bilder:

Bemerkungen: