

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen der Straße:




Straßennamen:

Karl-Boos-Straße

Stand:

Frühling 2009

Diese Straße wird bewertet:



Breite:

ausreichend	⬆	⬇	⬆	ausreichend	⬆	⬇	⬆
-------------	---	---	---	-------------	---	---	---

Belag:

Asphalt	⬆	⬇	⬆	Asphalt	⬆	⬇	⬆
---------	---	---	---	---------	---	---	---

Verkehrsdichte:

gering	⬆	⬇	⬆	gering	⬆	⬇	⬆
--------	---	---	---	--------	---	---	---

Steigung / Gefälle:

ohne	⬆	⬇	⬆	ohne	⬆	⬇	⬆
------	---	---	---	------	---	---	---

Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):

	(für	30	⬆	⬇	⬆	30	⬆	⬇	⬆
--	------	----	---	---	---	----	---	---	---

Radweg:

kein Radweg	⬆	⬇	⬆	kein Radweg	⬆	⬇	⬆
-------------	---	---	---	-------------	---	---	---

Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):

nicht empfehlenswert	⬆	⬇	⬆	nicht empfehlenswert	⬆	⬇	⬆
----------------------	---	---	---	----------------------	---	---	---

Verhalten, wenn Querstraße kommt:

rechts vor links beachten	⬆	⬇	⬆	rechts vor links beachten	⬆	⬇	⬆
---------------------------	---	---	---	---------------------------	---	---	---

Verkehrshinweise:

Bilder:



Bemerkungen:

