

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen der Straße:



Straßennamen: Klarenthalerstraße

Stand: Frühjahr 2011

von Kurt-Schumacher-Ring

von An der Ringkirche

Diese Straße wird bewertet:



Breite:

ausreichend

Belag:

Asphalt

Verkehrsdichte:

hoch

Steigung / Gefälle:

ohne

Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):

50

Radweg:

vorhanden kein Radweg

Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):

empfehlenswert

Verhalten, wenn Querstraße kommt:

Verkehrszeichen beachten

Verkehrshinweise:

Bei Bürgersteigbenutzung auf Hofausfahrten und Hauseingänge achten

Bilder:

Bemerkungen:

--