

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen der Straße:



Straßennamen:

Kurt-Schumacher-Ring

Stand:

Herbst 2010

von Zietenring

von Klarenthalerstraße

Diese Straße wird bewertet:



Breite:

ausreichend



ausreichend



Belag:

Asphalt



Asphalt



Verkehrsdichte:

gefährlich



gefährlich



Steigung / Gefälle:

geringes Gefälle



geringe Steigung



Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):

(für

50



50



Radweg:

kein Radweg



kein Radweg



Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):

empfehlenswert



empfehlenswert



Verhalten, wenn Querstraße kommt:

Verkehrszeichen beachten



Verkehrszeichen beachten



Verkehrshinweise:

Bei Bürgersteigbenutzung auf Garagenausfahrten und Hauseingänge achten

Bilder:

Bemerkungen:

--