

# Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen der Straße:



**Straßennamen:** Marcobrunnerstraße

**Stand:** Frühjahr 2011

von Loreleiring

von An der Ringkirche

Diese Straße wird bewertet:



**Breite:**

ausreichend

ausreichend

**Belag:**

Asphalt

Asphalt

**Verkehrsdichte:**

gering

gering

**Steigung / Gefälle:**

geringes Gefälle

geringe Steigung

**Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):**

30

30

**Radweg:**

kein Radweg

kein Radweg

**Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):**

empfehlenswert

empfehlenswert

**Verhalten, wenn Querstraße kommt:**

Verkehrszeichen beachten

rechts vor links beachten

**Verkehrshinweise:**

Bei Bürgersteigbenutzung auf Hofausfahrten und Hauseingänge achten

**Bilder:**

**Bemerkungen:**

--