

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen der Straße:



Straßennamen: Marienthalerstraße

Stand: Frühjahr 2012

	von Aßmannshäuserstraße		von Dotzheimerstraße	
Diese Straße wird bewertet:				
Breite:	ausreichend	◆	ausreichend	◆
Belag:	Asphalt	◆	Asphalt	◆
Verkehrsdichte:	gering	◆	gering	◆
Steigung / Gefälle:	geringes Gefälle	◆	geringe Steigung	◆
Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):	30	◆	30	◆
Radweg:	kein Radweg	◆	kein Radweg	◆
Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):	empfehlenswert	◆	empfehlenswert	◆
Verhalten, wenn Querstraße kommt:	Verkehrszeichen beachten	◆	rechts vor links beachten	◆

Verkehrshinweise: Bei Bürgersteigbenutzung auf Hofausfahrten und Hauseingänge achten

Bilder:

Bemerkungen: