

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen der Straße:



Straßennamen:

Mörikestraße

Stand:

Frühjahr 2011

	von Fontanestraße	von Wilhelm-Hauff-Straße
Diese Straße wird bewertet:		
Breite:	ausreichend	ausreichend
Belag:	Asphalt	Asphalt
Verkehrsdichte:	gering	gering
Steigung / Gefälle:	ohne	ohne
Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):	30	30
Radweg:	kein Radweg	kein Radweg
Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):	empfehlenswert	empfehlenswert
Verhalten, wenn Querstraße kommt:	Verkehrszeichen beachten	Verkehrszeichen beachten

Verkehrshinweise:

Bei Bürgersteigbenutzung auf Hauseingänge achten

Bilder:

Bemerkungen:

--