

# Straßenuntersuchung

Mögliche  
Gesamtbewertungen der  
Straße:



Straßennamen: (Obere) Bertha-von-Suttner-Straße  
Stand: Frühjahr 2012

	von Gertrud-Bäumer-Straße		von Bierstadter Straße
Diese Straße wird bewertet:			
Breite:	ausreichend	▼	ausreichend
Belag:	Asphalt	▼	Asphalt
Verkehrsdichte:	gering	▼	gering
Steigung / Gefälle:	ohne	▼	ohne
Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):	30	▼	30
Radweg:	kein Radweg	▼	kein Radweg
Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):	Garagenausfahrten beachten	▼	Garagenausfahrten beachten
Verhalten, wenn Querstraße kommt:	über den Fußgängerüberweg schieben	▼	-

Verkehrshinweise:

Bilder:

Bemerkungen:

Einbahnstraße in Richtung Bierstadter Straße, Radverkehr in Gegenrichtung frei.  
Aus Richtung Bierstadter Straße unübersichtliche Rechtskurve für Radfahrer;  
im Übergang zur Gertrud-Bäumer-Straße abgesenkter Bordstein: Vorfahrt achten!