

# Straßenuntersuchung

Mögliche  
Gesamtbewertungen der  
Straße:



Straßennamen:

Salizestraße

Stand:

von: Rathenauplatz

von: Bunsenstraße

Diese Straße wird bewertet:

Breite:

ausreichend



ausreichend



Belag:

Asphalt



Asphalt



Verkehrsdichte:

gering



gering



Steigung / Gefälle:

ohne



ohne



Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
(für PKW):

30



30



Radweg:

kein Radweg



kein Radweg



Bürgersteigbenutzung  
(unter 11 Jahren):

nicht empfehlenswert



nicht empfehlenswert



Verhalten, wenn Querstraße  
kommt:

rechts vor links beachten



rechts vor links beachten



Verkehrshinweise:

Bilder:

Bemerkungen: