

Straßenuntersuchung

Mögliche Gesamtbewertungen der Straße:



Straßennamen:

Walkmühltalanlagen

Stand:

Herbst 2010

	von Bornhofenweg	von Albrecht-Dürer-Straße
Diese Straße wird bewertet:		
Breite:	ausreichend	ausreichend
Belag:	Asphalt	Asphalt
Verkehrsdichte:	gering	gering
Steigung / Gefälle:	geringes Gefälle	geringe Steigung
Zulässige Höchstgeschwindigkeit (für PKW):	30	30
Radweg:	kein Radweg	kein Radweg
Bürgersteigbenutzung (unter 11 Jahren):	empfehlenswert	empfehlenswert
Verhalten, wenn Querstraße kommt:	Verkehrszeichen beachten	Verkehrszeichen beachten

Verkehrshinweise:

Bei Bürgersteigbenutzung auf Hofausfahrten und Hauseingänge achten

Walkmühltalanlagen sind 2 Straßen, sie umschließen die Parkanlagen, kein Durchgangsverkehr zum Bornhofenweg für KFZ, Rad frei

Bilder:

Bemerkungen:

--